

Дефектный акт технического обследования объекта электросететового хозяйства (ЭСХ)

на определение объема работ по реконструкции ячеек 10 кВ ПС "Центролит"
(капитальный ремонт/средний ремонт/текущий ремонт)

объект ЭСХ ячейки 10 кВ ПС "Центролит"
(наименование объекта)

Комиссия ООО "Первая сетевая компания" в составе:
(наименование компании)

Председатель комиссии главный энергетик: Агапов Вадим Анатольевич
(должность, структурное подразделение, ФИО)

Члены комиссии заместитель главного энергетика: Гулевский Ренат Владимирович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

инженер по электрооборудованию Ситников Е.В.
(должность, структурное подразделение, ФИО)

ведущий инженер РЗА: Корабельников Роман Александрович
(должность, структурное подразделение, ФИО)

осмотрев техническое состояние ячейки 10 кВ ПС "Центролит"
(наименование объекта)

определила следующий объем работ, подлежащий выполнению

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование дефектов
1	Замена выключателя ячейки № 15 ГПП	шт.	1	износ деталей привода выключателя, износ элементов контактных групп выключателя; моральный износ оборудования
2	Замена комплекта РЗА выключателя ячейки № 15 ГПП	компл.	1	износ элементов релейной аппаратуры и кабельно-проводниковой продукции; моральный износ оборудования

Председатель комиссии: главный энергетик Агапов В.А.

Члены комиссии: заместитель главного энергетика Гулевский Р.В.

инженер по электрооборудованию Ситников Е.В.

ведущий инженер РЗА Корабельников Р.А.

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)